

楚雄州生态环境局（元谋分局）“双随机、一公开”抽查结果公示（2022年2季度）

序号	抽查对象	统一社会信用代码	抽查时间	执法人员	抽查结果	检查要求
1	中国石化销售有限公司云南楚雄元谋杨柳村加油站	915323287785847563	2022年5月1日	马尚瑜 (YCXC22899)、方海祯 (531431)	1. 2022年污水处理设施台账未上传至全国排污许可证管理信息平台。	1. 按照排污许可证内容开展自行监测，并及时上传自行监测数据及年报。 2. 加强环境风险隐患排查，做好安全安全生产工作。
2	元谋隆宸果蔬包装厂	91532328597125622K	2022年5月1日	文华君 (YCXC16062)、方海祯 (531431)、黄金帅	1. 环保档案管理不规范。	1. 规范环保档案管理，安排专人负责收集整理，以便执法人员执法检查。 2. 严格按照环评批复要求落实污染防治措施，避免对周边环境造成影响。 3. 加强厂区安全管理，确保安全生产。
3	元谋德仁混凝土有限公司	92532328MA6K7FB21U	2022年5月9日	文华君 (YCXC16062)、马尚瑜 (YCXC22899)、方海祯 (531431)、黄金帅	1. 危废暂存间管理不规范。2. 由于彩钢瓦大棚损坏，厂区物料露天堆放，未采取密闭措施。 3. 未编制突发环境事件应急预案。4. 环保档案管理不规范。	1. 规范管理危废暂存间，严格按照要求规范设置危废暂存间；规范设置标识标牌，严禁危废与其他杂物混堆；废机油处置必须交由有处置资质的物料进行处置。2. 尽快对露天堆放的物料进行覆盖，避免扬尘对周边环境造成影响。3. 尽快编制突发环境事件应急预案并到生态环境部门备案，并开展应急演练。4. 规范环境管理环保档案，安排专人进行管理，以便执法人员检查。5. 加强厂区安全管理，确保安全生产。
4	元谋墙体材料有限责任公司	91532328713476164L	2022年5月9日	文华君 (YCXC16062)、黄金帅、胡加文	1. 排污许可证台账与加碱台账数据不一致。	1. 严格按照环评批复要求落实污染防治措施，加强厂区环保设施的日常管理和维护。2. 加大洒水频次，避免扬尘影响周边环境。3. 规范管理台账，确保排污许可证数据与加碱台账数据一致。4. 加强厂区安全管理，确保安全生产。
5	元谋建工新型墙体材料有限公司	9153232834673807X0	2022年5月11日	马尚瑜 (YCXC22899)、方海祯 (531431)、胡加文	无	现场检查时，该企业已停止生产，现场无生产痕迹，该企业已到当地生态环境主管部门报备。



6	川铁建筑新材料（云南）有限公司	91532328MA6P5L70XQ	2022年5月12日	文华君（YCX16062）、马尚瑜（YCX22899）、黄金帅	1. 脱硫循环水池加碱频次不足（现场检查时锅炉未使用），未进行台账记录。2. 年产50万跟预应力度凝土枕生产线及配套建设项目还未进行竣工环境保护验收。3. 现场检查时，未能提供2022年检测报告。	1. 定期对脱硫循环水池进行pH值测量，及时加碱确保脱硫效率，并如实记录台账。2. 尽快组织竣工环境保护验收。3. 严格按照排污许可证要求开展相应频次监测，并做好资料收集整理。4. 定期维护检修生产设备，加强污染防治设施，对破损处及时维修或更换，保证正常运行防治环境污染。5. 加强厂区安全生产管理，确保安全生产。
7	元谋县元马镇卫生院	125323284319553944	2022年5月13日	文华君（YCX16062）、黄金帅	1. 《突发环境事件应急预案》已超期。	1. 按照突发环境事件应急管理要求，及时修订《突发环境事件应急预案》并到生态环境部门备案。
8	云南中石化高速石油有限公司元谋加油站	91532328MA6K40MJ3P	2022年6月23日	文华君（YCX16062）、方海祯（531431）、黄金帅	1. 污水处理设施管理不规范。	1. 污水处理设施要定期检修，出现故障及时查找原因排除故障，确保污水处理设施正常运行。2. 《突发环境事件应急预案》即将到期，及时编制突发环境事件应急预案并备案。